

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Adres do korespondencji: 42-500 Będzin, ul. Kościuszki 58
Tel. 32 267-34-25; 32 360-27-90; 32 360-27-48 Tel. / Fax. 32 267-36-57
e-mail: psse.dabrowagornicza@pis.gov.pl

NS/HK.4562.2/2022.AM

Dąbrowa Górnica, dnia 21.03.2022 r.

Decyzja

zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni



Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
- art.1, art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.), dalej jako rozporządzenie

oraz na podstawie analizy:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w §3 ust. 1 rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górnicej harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górnicej,
- podejmowanych działań naprawczych,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górnicej

STWIERDZA

że eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z kompleksu basenów otwartych zlokalizowanych w Czeladzi przy ulicy Legionów 119.

UZASADNIENIE

Kompleks basenów otwartych zlokalizowanych w Czeladzi przy ulicy Legionów 119 funkcjonował w sezonie letnim w okresie od 01 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Obiekt posiada jedną nieckę basenową, 2 niecki basenowe wyposażone w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny, wodny plac zabaw oraz cyrkulacje doprowadzające wodę do niecek basenowych. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z miejskiej sieci wodociągowej, która jest pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.

Zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości wody z normatywem zarządzający informował pisemnie o tym fakcie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej wraz z opisem podjętych działań naprawczych.

W omawianym okresie zostały pobrane próbki do badań przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.

Próbki do badań jakości wody na pływalni wykonywane przez zarządzającego w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej kontroli urzędowej pobierano z następujących punktów:

- z systemów cyrkulacji, woda wprowadzana do niecek basenowych,
- z systemów cyrkulacji, woda wprowadzana do niecek basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny,
- z niecek basenowych,
- z niecek basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny,
- z natrysków, badania w zakresie bakterii *Legionella* sp.

Przeprowadzona analiza wyników badań jakości wody na pływalni na przestrzeni ocenianego okresu wykazała występowanie przekroczeń wartości badanych parametrów zarówno w nieckach basenowych, jak i w wodzie doprowadzanej do nich. Zarządca pływalnią, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników podejmował działania naprawcze polegające m.in. na zwiększeniu częstotliwości płukania filtrów, wymianie wody, wyczyszczeniu zbiornika wyrównawczego i podawaniu środka do uzdatniania wody, aby utrzymać wartości badanych parametrów na poziomie wskazanym w rozporządzeniu. Ponadto jakość ciepłej wody użytkowej w natryskach, w zakresie obecności bakterii *Legionella* sp., odpowiadała wymaganiom załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej jakości wody w ocenianym okresie, stwierdza się, że zapewniono bezpieczeństwo korzystania z obiektu, a podejmowane przez zarządzającego pływalnią działania w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia były odpowiednie do rodzaju i skali nieprawidłowych parametrów.

Przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakości wody w kompleksie basenów otwartych zlokalizowanych w Czeladzi przy ulicy Legionów 119, wykazała, że zarządca obiektu zgodnie z wytycznymi rozporządzenia, prowadził nadzór nad jakością wody na pływalni, w celu zapewnienia użytkownikom wody przydatnej do kąpieli.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej wydał niniejszą decyzję.

Pouczenie:

1. Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Stronie służy prawo do zrzeczenia się odwołania wskazanego w punkcie 1. powyżej. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

Marzanna Kuc

Otrzymują:

1. Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Będzińska 64
41-250 Czeladź
2. NS/HK a/a

()

()